

**COMITÉ MIXTE
D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ - UMCE
TRAVAIL SÉCURITAIRE NOUVEAU-BRUNSWICK**

EMPLOYEUR

Université de Moncton,
Campus d'Edmundston

ADRESSE

165, boulevard Hébert
Edmundston, N.-B.
E3V 2S8

DATE DE LA RÉUNION

le jeudi 22 décembre 2011

DERNIÈRE RÉUNION

le mercredi 23 novembre 2011

PRÉSIDENT

Richard Couturier

SECRÉTAIRE

Sylvie Charest

MEMBRES PRÉSENTS

Luc Bossé, Richard Couturier, Sylvie Dubé, André Leclec, Michel R. Nadeau

ABSENCES

Anne Chouinard, Judith Laforest et Yves Levesque

1. OUVERTURE

Richard Couturier ouvre la réunion à 10 h 07 et souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU 22 DÉCEMBRE 2011

R: 01-TSNB-UMCE-20111222

Il est proposé par Luc Bossé et appuyé par Sylvie Dubé,
que l'Ordre du jour de la réunion du 22 décembre 2011 soit adopté tel quel.

ADOPTÉ

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 23 NOVEMBRE 2011

R : 02-TSNB-UMCE-20111222

Il est proposé par Sylvie Dubé et appuyé par Michel R. Nadeau,
que le Procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2011 soit adopté tel quel.

ADOPTÉ

4. AFFAIRES DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU 23 NOVEMBRE 2011.

4.1 Déblaiement de la neige

Les entrées sont bien dégagées, le tout se passe bien.

5. RAPPORT D'INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL

5.1 Défibrillateur

Le défibrillateur n'est pas installé dans un bon endroit. On suggère de l'installer dans un lieu plus achalandé, plus visible, au niveau 2 de l'édifice Simon-Larouche.

5.2 Détecteurs de mouvement dans l'édifice Simon-Larouche

Les détecteurs de mouvement ne fonctionnent pas bien en descendant les escaliers dans la tourelle nord à partir du niveau 3 jusque dans la porte d'entrée, il semble que les détecteurs ne sont pas bien positionnés.

5.3 Drain enfoncé en face de l'édifice des sciences

Un drain en face de l'édifice des sciences est enfoncé et c'est dangereux pour briser les véhicules. On suggère que ce drain soit réparé dès le printemps prochain. En attendant, un poteau sera installé pour signaler le danger.

5.4 Ajout d'une rampe dans le nouvel escalier extérieur de l'édifice des sciences

Il faudra ajouter une rampe dans le nouvel escalier extérieur de l'édifice des sciences (celle situé près de la passerelle qui mène à la bibliothèque du campus).

5.5 Eau dans le stationnement du Complexe sportif régional

Suite à une plainte du Complexe sportif au sujet du stationnement, le contracteur général déchargeait de l'eau de surface dans le stationnement maintenant le tout est revenu à la normale.

5.6 Entrée temporaire pour le Complexe sportif

L'entrée temporaire actuelle sera fermée étant donné qu'on va rouvrir l'entrée principale.

5.7 Les espaces communs dans le nouvel édifice du CCNB

Les espaces communs dans le nouvel édifice du CCNB sont froids, il y a un problème de chauffage.

6. REVUE DES ACCIDENTS ET INCIDENTS

Rien à signaler.

7. DATE SUGGÉRÉE DE LA PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion est prévue pour le jeudi 26 janvier 2012 à compter de 11 h 30.

8. RAPPORT DES INSPECTEURS

Chantier de construction pour le nouveau Pavillon sportif, le tout était correct.

9. AUTRES**10. LEVÉE DE LA SÉANCE À 10 h 35.**

Richard Couturier, président